










Označovanie tlakových fliaš

Farebné označovanie podľa STN EN 1089-3:2012, bezpečnostné označovanie podľa STN EN ISO 7225



							
Farba ramena TF: Jasno zelená (RAL 6018)	Farba ramena TF: Červená (RAL 3000)	Farba ramena TF: Tmavozelená (RAL 6001)	Farba ramena TF: Hnedá (RAL 8008)	Farba ramena TF: Sivá (RAL 7037)	Farba ramena TF: Čierna (RAL 9005)	Farba ramena TF: Biela (RAL 9010)	Farba ramena TF: Gaštanová hnedá (RAL 3009)
Argónové zmesi vodíka Ferroline C8 Ferroline C18 Ferroline C25 Ferroline X4 Ferroline X8 Ferroline C6 X1 Ferroline C12 X2 Ferroline C5 X5 Ferroline He20 C8 Inoxline X2 Inoxline C2 Inoxline He15 C2 Inoxline C3 X1 Inoxline N1 Inoxline N2 Inoxline He15 N1 Inoxline He3 H1* Aluline He15 Aluline He30 Aluline He50 Aluline He70 Aluline He90 Aluline He15 N Aluline He30 N Aluline He50 N Aluline He70 N	Argónové zmesi s vodíkom* Inoxline H5 Inoxline H7 Inoxline H2 Inoxline He3 H1* Inoxline He15 H2 N Inoxline He30 H2 C Formovacie plyny s vodíkom Formovací plyn H2 Formovací plyn H5 Formovací plyn H8 Formovací plyn H10 Formovací plyn H12 Formovací plyn H15 Formovací plyn H20 Horľavé plyny Vodík Propán Propén MAPP	Argón Zvárací argón Zvárací argón špeciál	Hélium	Oxid uhličitý	Dusík Dusík technický 3.0 Dusík 4.0 Dusík 5.0	Kyslík Kyslík technický Kyslík 3.5	Acetylén



1 UN číslo a označovanie plynu v súlade s ADR

2 Bezpečnostné pokyny

3 Prehlásenie výrobcu

4 Výraz signalizácie

5 Meno, adresa a kontaktné údaje výrobcu

6 Celý názov podľa ISO 14175

7 Obchodný názov

8 Bezpečnostné značenie

EG číslo sa neudáva pre zmesiach plynov.

Zoznam rizík (nie sú uvedené všetky riziká)		
	Nr. 2.2 Nehorľavé, nejedovaté plyny	Nehorľavé plyny Môže prísť k zaduseniu ak je kyslík zo vzduchu vytlačený. Nebezpečenstvo v prípade, že kyslík (O ₂) klesne pod hranicu 18 percent.
	Nr. 5.1 Oksydujúce (horenie podporujúce) plyny	Plyny podporujúce horenie Silno podporujúce horenie. V spojitosti s horľavými látkami môže viesť k požiaru. Oblečenie, ktoré došlo do styku s vysokými koncentraciami plynu, môže byť ľahko vznietivé.
	Nr. 2.1 Horľavé plyny	Zápalné plyny So vzduchom môžu tvoriť výbušné zmesi.
	GHS 04	Plyny pod tlakom Komprimovaný, skvapalnený alebo rozpustený plyn. Skladovať v dobre vetraných priestoroch.

Poznámka:V prípade použitia výstražnej značky 2.2 sa nemusí použiť značka GHS 04.

Messer Tatragas, spol. s r.o.
Chalupkova 9
821 09 Bratislava
Tel. +421 2 502 54 111
info.sk@messergroup.com
www.messer.sk